РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

изх. № 26-00-5273 23 -12- 2021 вх.№ 26-00-5273(А9)/08.11.2021г.

ДО
ГОСПОДИН ДИМО БОДУРОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ- ШУМЕН
УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" № 71, ЕТ.3
ГР.ШУМЕН

КОПИЕ:
ГОСПОДИН ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОСВ
МОСВ

ОТНОСНО: *Резултати от анализ на водни проби, по сигнал* вх. №26-00-5273(А9)/08.11.2021г. *от Красимир Минев в медийното пространство*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОДУРОВ,

На 08.11.2021 г. е извършена съвместна проверка от експерти на БДЧР, РИОСВ-гр.Шумен и РЛ- гр. Шумен, на обект - дере след КПС-Дивдядово, кв. Дивдядово, община Шумен, област Шумен, по получен в БДЧР сигнал с вх.№ 26-00-5273(А9)/08.11.2021г. При проверката са иззети три водни проби от повърхностни води.

От анализираните основни физико-химични елементи за качество, се констатира влошено състояние, съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, по следните показатели:

1. яз. "Соара" – от южната му част, намиращ се в землището на кв. "Дивдядово", гр. Шумен (43°13'02,7"N 026°56'57,3"E): тип (L16)

- $БПК_5$ (9 mg/l при норма 4 mg/l) **превишаване от 2,25 пъти;**
- Ортофосфати като фосфор (0,68 mg/l при норма 0,06 mg/l) **превишаване от 11,33 пъти;**
- Общ фосфор (0,84 mg/l при норма 0,075 mg/l) **превишаване от 11,2пъти;**
- Азот амониев (1,80 mg/l при норма 0,3 mg/l) **превишаване от 6 пъти;**
- Азот нитритен (0,127 mg/l при норма 0,06 mg/l) **превишаване от 2,11 пъти;**

Останалите измерени показатели – pH, електропроводимост, разтворен кислород, азот нитратен и общ азот отговарят на нормите за добро състояние на водите.

2. Дере след стената на яз."Соара", преди вливане в р. Голяма Камчия в землището на с.Салманово (43°16'49,9"N 026°58'40,5"E): тип (R11)

- $БПК_5$ (7 mg/l при норма 5 mg/l) **превишаване от 1,4 пъти;**
- Азот амониев (1,51 mg/l при норма 0,65 mg/l) **превишаване от 2,32 пъти;**
- Ортофосфати като фосфор (0,61 mg/l при норма 0,15 mg/l) **превишаване от 4,06 пъти;**
- Общ фосфор (0,78 mg/l при норма 0,3 mg/l) **превишаване от 2,6 пъти;**

Останалите измерени показатели – pH, електропроводимост, разтворен кислород, азот нитритен, азот нитратен и общ азот отговарят на нормите за добро състояние на водите.

3. р. Голяма Камчия от мост на автомобилен път от с. Салманово за с. Р. Димитриево, на около 2 км след вливане на дерето от яз. Соара (43°10'39,2"N 026°59'27,9"E): тип (R4)

- Азот амониев (1,61 mg/l при норма 0,4 mg/l) **превишаване от 4 пъти;**
- Общ азот (2,2 mg/l при норма 1,5 mg/l) **превишаване от 1,46 пъти;**
- Ортофосфати като фосфор (0,28 mg/l при норма 0,04 mg/l) **превишаване от 7 пъти;**
- Общ фосфор (0,316 mg/l при норма 0,075 mg/l) **превишаване от 4,21 пъти;**

Останалите измерени показатели – pH, електропроводимост, разтворен кислород , $БПК_5$, азот нитратен и азот нитритен отговарят на нормите за добро състояние на водите.

Информация от ПУРБ 2016-2021 г.:
Язовир „Соара“ и дерето след него попадат в обхвата на повърхностно водно тяло „I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере“ с код BG2KA578R1003. Същото е определено в лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние в ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021 г. Тялото е оценено в риск по органични вещества, азот и фосфор, алуминий, живак.

За 2020 г. общата оценка на тялото е умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

Резултатите от извършените анализи потвърждават органично замърсяване на водите в трите точки на пробовземане от яз. „Соара“, дере след язовира и р. Камчия. По данни от проверката на място, констатираният източник на замърсяване с битово-фекални води е КПС кв. „Дивдядово“. В момента на проверката от представител на БДЧР е установено, че текат ремонтни дейности по КПС за отстраняване на повредата на помпените агрегати.

За замърсяване от същия обект за същия район има регистрирани предишни сигнали: *26-00-5273/А5/14.09.2021 г. и* СЖ-82/01.07.2020 г.

На основание чл.151, ал.4 от Закона за водите, моля писмено да уведомите жалбоподателя и БДЧР за предприетите действия за преустановяване на замърсяването на повърхностните води от КПС-Дивдядово, кв. Дивдядово, община Шумен.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КП № 324Ш/08.11.2021г

С уважение,

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ №324-ш

№ 009798

Днес, 08.11.2021 г.
подписаният инж. Николай Атанасов Колев
на длъжност мл. експерт при Басейнова дирекция „Черноморски район" извърших проверка на обект:
КПС-кв. Дивдядово, гр. Шумен

собственост на фирма /физ. лице „ВиК-Шумен" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ 837068284
адрес: ул. „Войн" №1 гр. Шумен
със законен представител:
Танета Георгиева-Панайотова - Управител на „ВиК-Шумен" ООД
/име, фамилия, длъжност/

При проверката присъстваха:
1. Име, фамилия, длъжност и местослужене:
Стоян Владимиров - Главен инженер на „ВиК-Шумен" ООД
2. Име, фамилия, длъжност, дирекция БДЧР:

3. Силвия Стоянова Христова - Главен специалист в РЛ-Шумен към ИАОС

Проверката се извършва във връзка с постъпил сигнал в БДЧР с вх. № 26-00-5273(А9)/08.11.2021 г.

От направената проверка се констатира следното:
При извършената съвместна проверка се се установи: Извършват се ремонтни дейности по КПС във връзка с протокол на РИОСВ № АН-48/18.10.2021 г. в който е направено предписание да се представи подробна информация за извършените ремонтни дейности със срок за изпълнение 09.11.2021 г.
При огледа се установи: 2е от шахта

Варна 9000, ул. „Ал.Дякович" № 33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

преди каналната помпена станция изтичат отпадъчни води по прилежащите терени на КПС, от канализационната система на кв. Дивдядово. При извършване на проверката се взеха следните водни проби.

1. Проба вземата от шахтата преди шахтата от изтичащите води - отпадъчна вода - геогр. координати N 43°13'47,4" E 026°36'01,2"

2. Проба вземата от дъждопреливника заустващите се директно в дерето минаващо покрай КПС. Савака към дъждопреливника в момента на проверката е полуотворен, при затворено положение на савака отпадъчните води директно постъиват в дерето, геогр. координати N 43°13'47,8" E 026°55'58,4" - отпадъчни води

3. Проба вземата от повърхностен воден обект - яз. Соара, геогр. координати на точката от която е вземата пробата N 43°13'02,7" E 026°56'57,3"

4. Проба вземата от повърхностен воден обект - дере след яз. Соара точка от която е взета пробата е геогр. координати N 43°10'49,9" E 026°58'40,5", мястото е преди заустване в р. Голяма Камчия

5. Проба вземата от р. Голяма Камчия след заустване в нея на дерето, мястото е мост на изт. от с. Салманово посока с. Радко Димитриево, географски координати N 43°10'39,2" E 026°59'27,9"

При проверката КПС работи с две помпи, черпателната шахта в КПС-то е празна, но през нея непосредствено преди нея се констатира малък дебит, пропускливостта на ситото не може да поеме целия приток на постъиващите води на кв. Дивдядово

Предписания, срокове, отговорници: .....

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Копие от протокола получих на ръка.

Име ... Подпис: Дата: 09.11.2021г.

Извършил проверката:

Присъствали на проверката: 1

2. .....

3.